



WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
INSPEKCJI HANDLOWEJ

Olsztyn, dnia 23.05.2018 r.

ul. Erwina Kruka 10, 10-540 Olsztyn  
tel. 89 5-27-27-65, fax 89 5-27-42-51

PU.8361.209.2017  
PU.8361.246.2017  
PU.8361.254.2017

23 MAJ 2018

[REDACTED]

### POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 74 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 58 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 ze zm.) /dalej: „u.s.o.z.n.r./, art. 2 § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) /dalej: „o.p./, oraz art. 123 § 1 i 2 ustawy z dn. 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

ustalam

opłatę w wysokości **947,10 zł** (słownie: **dziewięćset czterdzieści siedem złotych dziesięć groszy**), związaną z badaniami laboratoryjnymi latarki **LED TIROSS TS-1125**, o kodzie EAN 5908313337835, zabezpieczonej protokołem pobrania próbki nr 108647 z dn. 05.10.2017 r. przeprowadzonymi przez laboratorium badawcze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Biuro Badawcze ds. Jakości w Warszawie ul. Pożaryskiego 28, wynikającą z uzasadnionych kosztów badań (sprawozdania z badań LO-17.065/I i LO-17.065/II oraz faktury VAT nr 000400/17 z dn. 15.11.2017 r.), którą ponosi podmiot gospodarczy wprowadzający wyrób do obrotu.

### UZASADNIENIE

Inspektorzy reprezentujący Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, w toku kontroli przeprowadzonej w [REDACTED]

[REDACTED] pobrali w do badań latarki **LED TIROSS TS-1125**, o kodzie EAN 5908313337835, wprowadzone do obrotu przez [REDACTED].  
Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biuro Badawcze ds. Jakości

w Warszawie, ul. Pożaryskiego 28 wykazały, że wyrób nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej PN-EN 60598-2-8 Oprawy oświetleniowe. Część 2. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe ręczne. Szczegóły badań zawiera sprawozdanie z badań nr LO-17.065/I oraz LO-17.065/II, które zostały przekazane za pokwitowaniem w dn. 28.11.2017 r. pracownikowi sklepu. Na podstawie wyników badań Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że latarka nie spełnia wymagań wynikających z przepisów § 5, § 6 i § 7 ust. 1 pkt. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 02.06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806). W dn. 12.12.2017 r. na podstawie przepisu art.75 ust. 1 u.s.o.z.n.r. wydał decyzję o zakazie udostępniania wyrobu na okres 3 miesięcy. Akta kontroli zostały przesłane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym wydał decyzję o wycofaniu ww. latarki z obrotu ze względu na niespełnienie wymagań określonych w § 5, § 6 ust.1, § 7 ust. 1 pkt. 1 i 4 powołanego wyżej rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

#### **Pouczenie:**

Na podstawie przepisów art. 141 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Na podstawie art. 74 ust. 1 u.s.o.z.n.r., w związku z art. 2 § 2 o.p., strona obowiązana jest uiścić ww. należność pieniężną na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie: NBP O/Olsztyn Nr 90 1010 1397 0032 0322 3100 0000, w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie określające ww. należność pieniężną stało się ostateczne.

Z up. Warmińsko-Mazurskiego  
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

*Tomasz Maria Starowiejski*  
Z-ca Warmińsko-Mazurskiego  
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej